

**Măsuri de îmbunătățire a activității de apărare împotriva incendiilor în orașul Nădlac**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Deficiențe/Activități</b>	<b>Măsura pentru îndepărțarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Răspunde</b>
1	Neîncadrarea tuturor posturilor voluntare vacante din statul de funcții a serviciului voluntar	Încadrarea posturilor vacante cu personal voluntar.	30.06.2009	-Primar potrivit art.14 lit.i) Legea nr.307/2007
2	Deficiențe constatate la gospodăriile populației și menționate la lit.b) 1..din raport	1.Verificarea înlăturării deficiențelor la gospodăriile populației. 2.Continuarea controalelor la gospodăriile populației. deficiențelor. 3.Verificarea respectării normelor psi de instituțiile subordonate consiliului local.	Permanent	-primar Vasile Ciceac -șef.serviciu Roszkoș Ioan
3	Neasigurarea dotării complete cu mijloace de stingere la localurile de școală și grădinițe conform Planurilor de intervenție.	-Dotarea cu mijloace de stingere conform Planurilor de intervenție la: - localurile de școală nr.1, nr.2, nr.3, nr.5, Viile Vechi, Biblioteca școlară.  - grădinița PN1  - grădinița PN2	Trimestrul I	- prof. Noghiu Vladimir  -director Laurincz Liță -director Bujtar Bojena
4	Neexecutarea curățirii coșurilor de fum la localurile de școală nr.8, Bujac, Viile Vechi., conform HGR 573/2007	Executarea curățirii coșurilor de fum la localurile de școală nr.8, Bujac, Viile Vechi., conform HGR 573/2007	Trimestrul I	-prof. Noghiu Vladimir - administrator Kraicsik Ioan
5	Nemarcarea traseelor de evacuare cu indicatoare orientare la localurile de	Marcarea traseelor de evacuare cu indicatoare conform art.23litf) și art.36	Trimestrul I	-Prof. Noghiu Vladimir - administrator

	școală și grădinițe.	din Ordinul nr.163/2007 în: - localurile de școală nr.3, nr.5, nr.8, Bujac, Viile Vechi.  - Grădinița PN1,  - Grădinița PN2 - Grădinița Viile Vechi		Kraicsik Ioan  -director Laurincz Lizi  - director Buitar Bozena
6	Nu există instalație împotriva trăsnetului la localurile de școală nr.1 și nr.2, conform art.2.2.1 din I20.2000	- Asigurarea cu sistemul de captare a trăsnetului la localurile de școală nr.1 și nr.2	Semestrul I	- director prof. Huszarik A. - prof. Noghiu V.
7	La liceul „J.G.Tajovski” Nădlac și Localul de școală nr.2 clasele V-VIII ușile de evacuare au sensul de deschidere contrar sensului de evacuare a persoanelor conform P118/1999.	Prezentarea situației proprietarului locației Liceului, punerea de acord cu acesta în vederea modificării sensului de deschidere a ușilor de evacuare, iar pentru localul de școală nr.2 găsirea soluției de modificare a sensului de deschidere a ușilor de evacuare.	28.03.2009	Conducerea G.Şc.” J.Gr.Tajovski” Nădlac
8	Neasigurarea dotării cu panou de incendiu și cu măști contra gazelor conform Planului de intervenție la SC Apoterm.	Dotarea cu panou de incendiu și cu două măști contra gazelor	Semestrul I	-director Mako Andrei
9	Lipsa și neactualizarea Planurilor de intervenție pentru stingerea incendiilor la primărie, casa de cultură și bibliotecă.	Alocarea de fonduri pentru servicii de elaborare a planurilor de intervenție pentru Primăria Nădlac, Casa de cultură, Bibliotecă.	Semestrul I	-Consiliul local -Primar
10	Neasigurarea dotării complete cu mijloace de stingere la primărie, casa de cultură și SPEG conform planurilor de intervenție	Completarea dotării sediului primăriei, casei de cultură și SPEG-lui cu stingătoare conform planurilor de intervenție.	Semestrul I	- Cadru tehnic p.s.i. -Kresan Andrei -Şikovanecz Stefan
11	Nu se asigură scara pentru evacuarea persoanelor în	Asigurarea unei scări de evacuarea persoanelor în	30.06.2009	- director Jaroş Rudolf

	cazul situațiilor de urgență de la etajul clădirii Centrului de zi conform Indicativ P118 20.4.2.107.	cazul situațiilor de urgență de la etajul clădirii Centrului de zi conform Indicativ P118 20.4.2.107.		
12	Asigurată dotării cu echipament de protecție, costum anticaloric, mijloace de stingere a SVSU.	-Alocarea de fonduri în bugetul local pentru dotarea cu echipament de protecție, costum anticaloric. -Cuprinderea în bugetul local fondurilor pentru achiziționarea autospecialei mai performante	Permanent	-Consiliul local -cadru tehnic p.s.i.
13	Nu se asigură repararea hidranților exteriori ale rețelei de apă conform art.13 lit.h) din Legea nr.307/2006.	Stabilirea obligațiilor pentru operatorul care administrează rețeaua de apă în vederea reparării hidranților exteriori defecti și marcarea cu plăcuțe indicatoare.	Permanent	- consiliul local
14		Informarea persoanelor fizice și juridice pentru cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității	Permanent	-șef serviciu Roszkoș Ioan

**Președinte de ședință**  
LUPȘA EUGEN

**Contrasemnează pentru legalitate**  
Secretar  
Alexandru Gros