

Liceu T.  
Roszkos I.  
Istvanovics C

109

ROMÂNIA  
JUDEȚUL ARAD

ORAȘ NĂDLAC

Orașul Nădlac – 315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  
e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

**HOTĂRÂREA nr.125**

din 29.10.2019

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac



Consiliul Local al orașului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de 29.10.2019,

Având în vedere:

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat cu nr.6086/11.10.2019
- raportul de specialitate al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac privind analiza activității de apărare împotriva incendiilor în urma constatărilor controlului desfășurat de către inspectorii Inspectoratului pentru situații de urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad în perioada 23.09.2019- 26.09.2019 la primăria orașului Nădlac și la Serviciul voluntar pentru situații de urgență din subordinea Consiliului local Nădlac, nr.6083/11.10.2019
- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, actualizată
- prevederile art.151 din Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordin nr.163/2007
- prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h, art.136(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată
- avizul favorabil al comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, juridică și de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, administrație publică locală
- avizul favorabil al comisiei pentru activități social- culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

În temeiul art.139(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă măsurile pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul unității administrativ teritoriale Nădlac, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică către:

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac
- Liceul Teoretic „Jozef Gregor Tajovsky” Nădlac
- Compartiment Urbanism din cadrul primăriei orașului Nădlac

- Instituția Prefectului Județului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ- Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
**HUSZARIK ALEXANDRINA NICOLETA**



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
**ALEXANDRU GROS**



RI/5 ex

ANEXA  
la HCL nr.125 din 29.10.2019

**Măsuri pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la Primăria orașului Nădlac, în instituții și la Serviciul voluntar pentru situații de urgență Nădlac**

Nr. Crt.	Deficiențe/Nereguli/Activități	Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
1	Punerea în funcțiune a clădirii de învățământ unde își desfășoară activitatea Liceului Teoretic Jozef Gregor Tajovsky situată în str. Victoriei nr.49, care a fost făcută fără obținerea autorizației de securitate la incendiu. (Legea nr. 307/2006 art.19 lit.c).	Obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru localul de școală situat în str. Victorie nr.49, potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006.	31.12.2019	-Primar Mărginean Ioan Radu; - Compartimentul Urbanism
2	Nu s-a asigurat constituirea Serviciului voluntar pentru situații de urgență conform Ordinului nr. 75/2019, coroborat cu art.14 lit.i) din Legea nr.307/2006	Îndeplinirea criteriilor de performanță pentru constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare potrivit Ordinului nr.75/2019.	27.12.2019	-Primar Mărginean Ioan-Radu; - Roszkoș Ioan, șef serviciu SVSU
	O parte din stingătoare de incendiu nu au marcat locul de amplasare conform OMAI 163/2007 art.134 alin.(1), la Liceu	Marcarea locul de amplasare a stingătoarelor conform OMAI 163/2007 art.134 alin.(1), la Liceu	01.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta
	Nu este întocmită evidența exercițiilor pentru situații de urgență efectuate conform OMAI 163/2007 art.18 lit.m), coroborat cu art.144, la Liceu.	Întocmirea evidenței exercițiilor pentru situații de urgență efectuate conform OMAI 163/2007 art.18 lit.m), coroborat cu art.144, la Liceu.	01.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta
	Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 alin.(1)	Asigurarea dotării cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu	18.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta



	din OMAI 163/2007., la Liceu.	art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007., la Liceu.		
	Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007, la Liceu.	Asigurarea dotării cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007, la Liceu.	18.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta
	Nu s-a efectuat controlul propriu al respectării normelor, măsurilor și dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor, conform OMAI nr.163/2007 art.149, la Liceu.	Efectuarea controlului propriu al respectării normelor, măsurilor și dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor, conform OMAI nr.163/2007 art.149, la Liceu.	01.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta
	Nu sunt afișate instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și planurile de evacuare în toate locațiile, conform OMAI nr.163/2007 art.29 și art.33 alin.(4), la localurile de școală.	Afișarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și planurilor de evacuare în toate locațiile, conform OMAI nr.163/2007 art.29 și art.33 alin.(4), la localurile de școală	01.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta
	Nu este întocmit planul de intervenție conform Legii 307/2006 art.19 lit.k), la Liceu.	Întocmit planul de intervenție conform Legii 307/2006 art.19 lit.k), la localurile de școală unde nu există.	18.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta
	Este interzisă blocarea căilor de evacuare cu materiale care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație conform OMAI nr.163/2007 art.110 ali. (1) și(2) la Grădinița PP1.	Eliberarea căilor de evacuare de materiale care blochează căile de evacuare cu materiale care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație conform OMAI nr.163/2007 art.110 ali. (1) și(2) la Grădinița PP1.	01.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta
	Este interzisă depozitarea materialelor combustibile în podul clădirilor conform OMAI nr.166/2010 art.5, la Grădinița PP1.	Evacuarea materialelor combustibile din podul clădirilor conform OMAI nr.166/2010 art.5, la Grădinița PP1.	01.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta
	Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de	Asigurarea separării de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului	18.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta



încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.	de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.		
Nu se asigură prevederea sistemelor de autoînchidere sau blocare automată a ușilor de acces în casele de scări conform OMAI 163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.6.24 la Localul nr.1-Liceu.	Prevederea sistemelor de autoînchidere sau blocare automată a ușilor de acces în casele de scări conform OMAI 163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.6.24 la Localul nr.1-Liceu.	18.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta
În dreptul ușilor pragurile au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1.	Soluționarea situației pragurilor care au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.6.18, la Grădinița PP1.	18.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta
Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	18.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta
Corpurile de iluminat nu sunt protejate corespunzător în încăperi cu risc de incendiu conform OMAI nr.163/2007 art.81 alin.(2) la Liceu.	Protejarea corpurilor de iluminat corespunzător în încăperi cu risc de incendiu conform OMAI nr.163/2007 art.81 alin.(2) la Liceu.	18.12.2019	-Director Huszarik Alexandrina Nicoleta

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
**HUSZARIK ALEXANDRINA NICOLETA**

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
**ALEXANDRU GROS**



