



1

# ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD

---

## ORAȘ NĂDLAC

Orașul Nădlac –315500, str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  
e-mail :office@primaria-nadlac.ro , [www.primaria-nadlac.ro](http://www.primaria-nadlac.ro)

---

### **HOTĂRÂREA nr.100**

din 23.08.2022

privind aprobarea măsurilor pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul orașului Nădlac

Consiliul Local al orașului Nădlac, întrunit în ședința ordinară din data de 23.08.2022,

Având în vedere:

- inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare înregistrat sub nr.4795/25.07.2022
- raport de specialitate al SVSU Nădlac de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul orașului Nădlac pe semestrul I al anului 2022, nr.4786/22.07.2022
- Raport de analiză al SVSU Nădlac a activității de prevenire împotriva incendiilor și a neregulilor la normele de apărare împotriva incendiilor constatate la controalele desfășurate de Serviciul voluntar pentru situații de urgență în semestrul I al anului 2022, nr.4787/22.07.2022
- proces verbal de control al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vasile Goldiș al județului Arad nr.299/22/IP/21.03.2022, nr.304/IP/22/22.03.2022
- prevederile art.13, lit.i), art.14 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, actualizată
- prevederile art.18 din Regulament de planificare, organizare, desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență prestate de servicii voluntare aprobat prin Ordinul nr.160/2007
- prevederile Ordinului nr.163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- prevederile Ordinului nr.75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență.
- prevederile art.129(2), lit.d, (7), lit.h din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată
- avizul favorabil al comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, juridică și de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și turism, administrație publică locală
- avizul favorabil al comisiei pentru activități social- culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport

În temeiul art.139(1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă măsurile pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor și în alte situații de urgență la nivelul unității administrativ teritoriale Nădlac, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică către:

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Nădlac
- Parohia Evanghelică Lutherană Nădlac
- Liceul Teoretic J.G.Tajovsky Nădlac
- Compartiment administrarea patrimoniului local
- Instituția Prefectului Județului Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ- Compartimentul Controlul Legalității Actelor și Contencios

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
MILAN-IAROSLAV ABRAHAM

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE**  
SECRETAR GENERAL  
ALEXANDRU GROS

**Măsuri pentru remedierea deficiențelor și pentru realizarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității**

Nr. Crt.	Deficiențe/Nereguli/Activități	Propuneri de măsuri pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
1.	NU există autorizația de securitate la incendiu potrivit art. 30(1) din Legea 307/2006 la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	Obținerea autorizației de securitate la incendiu potrivit art. 30(1) din Legea 307/2006 la obiectivul Grădinița din str. Ivan Bujna;	01.11.2022	-Proprietarul obiectivului Parohia evanghelică
2.	Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007., la Liceu.	Asigurarea dotării cu iluminat pentru evacuare (în clădiri civile cu peste 50 persoane și toalete cu suprafața mai mare de 8 mp., conform I7/2011, art.7.23.7.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007., la Liceu.	01.11.2022	-Director Filipaș Ovidiu
3.	Nu se asigură dotarea cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007, la obiective cu centrale termice, Localul de școală nr.3.	Asigurarea dotării cu iluminat pentru intervenție (în încăperile centralelor termice) conform I7/2011 art.7.23.6.1 coroborat cu art.108 alin.(1) din OMAI 163/2007.	01.11.2022	-Director Filipaș Ovidiu
4.	Nu se asigură separarea de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.	Asigurarea separării de restul construcției a sălii de cazane eferente sistemului de încălzire prin pereți și planșee cu rezistența la foc de minim 1,30 ore, conform OMAI 163/2006 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999 art.2.3.48, la Grădinița PP2.	01.11.2022	-Director Filipaș Ovidiu
5.	În dreptul ușilor pragurile au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999	Soluționarea situației pragurilor care au înălțimea mai mare de 2,5 cm (OMAI nr.163/2007 art.107 lit.a) coroborat cu P118/1999	01.11.2022	-Director Filipaș Ovidiu

	art.2.6.18, la Grădinița PP1.	art.2.6.18, la Grădinița PP1.		
6.	Nu se asigură dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	Dotarea clădirii cu sisteme de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice conform I7/2, OMAI nr.163/2007 art.83 alin.(2) coroborat cu 011 art.6.2.2.6., la localul nr.1-Liceu.	01.11.2022	-Director Filipaș Ovidiu
7	Nu s-a realizat în totalitate repunerea în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii, potrivit art. 13 lit.b) din Legea nr.307/2006 Din 206 hidranți utilizabili sunt doar 158.	Realizarea în totalitate a lucrărilor de repunere în funcțiune a hidranților stradali din localitate care nu se pot utiliza pentru alimentarea autospecialelor de stins incendii.	31.12.2022	-Consiliul local -Primar Mărginean Ioan-Radu -Compartiment Administrarea Patrimoniului Local

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
MILAN-IAROSLAV ABRAHAM

**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE**  
SECRETAR GENERAL  
ALEXANDRU GROS