

Anexa la HCL nr.112 din 18.08.2009

Măsurile de îmbunătățire a activității de apărare împotriva incendiilor în orașul Nădlac

Nr. Crt.	Deficiențe/Activități	Măsura pentru îndepărtarea deficiențelor la normele de apărare împotriva incendiilor	Termen de realizare	Răspunde
1	Deficiențe constatate la gospodăriile populației și menționate la lit.b) 1..din raport	1.Verificarea înlăturării deficiențelor la gospodăriile populației. 2. Continuarea controalelor la gospodăriile populației. deficiențelor.	Semestrul II	-primar Vasile Ciceac - șef.serviciu Roszkoș Ioan
2	Neasigurarea dotării complete cu mijloace de stingere la localurile de școală și grădinițe conform Planurilor de intervenție.	Dotarea cu mijloace de stingere conform Planurilor de intervenție la: - localurile de școală nr.1, nr.2, nr.3, nr.5, Viile Vechi, Biblioteca școlară. - grădinița PN1 - grădinița PN2	Semestrul II	- prof. Noghiu Vladimir -director grădiniță -director Bujtar Bojena
3	Nemarcarea traseelor de evacuare cu indicatoare orientare la localurile de școală și grădinițe.	Marcarea traseelor de evacuare cu indicatoare conform art.23litf) și art.36 din Ordinul nr.163/2007 în: - localurile de școală nr.3, nr.5, nr.8, Bujac, Viile Vechi. - Grădinița PN1, - Grădinița PN2 - Grădinița Viile Vechi	Semestrul II	-Prof. Noghiu Vladimir - administrator Kraicsik Ioan -director grădiniță - director Buitar Bozena
4	Neasigurarea panoului de incendiu și a dotării cu măști contra gazelor conform Planului de intervenție	Dotarea cu panou de incendiu și cu două măști contra gazelor	Semestrul II	-administrator Mako Andrei
5	Lipsa și neactualizarea Planurilor de intervenție	Alocarea de fonduri pentru servicii de elaborare a	Semestrul II	-Consiliul local -Primar

	pentru stingerea incendiilor la primărie, casa de cultură și bibliotecă.	planurilor de intervenție.		
6	Nu există instalația împotriva trăsnetului la localurile de școală nr.1 și nr.2, conform normativului I.20-2000,	Instalarea sistemului de protecție împotriva trăsnetului la construcțiile localurilor de școală nr.2 și nr.2 conform normativului I.20-2000	Semestrul II	-Prof. Noghiu Vladimir
7	Hidranți exteriori defecți sau/și nesemnalizați.	Repararea hidranților ale rețelei de alimentare cu apă a localității și semnalizarea hidranților cu indicatoare „H”	Permanent	SC Compania de Apă Arad în baza contractului încheiat cu Consiliul local Nădlac
8		Informarea persoanelor fizice și juridice pentru cunoașterea și respectarea regulilor și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor la nivelul localității	Permanent	-șef serviciu Roszkoș Ioan

Președinte de ședință
Faur Maria Carmen

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar
Alexandru Gros